


SJEZD I/56
km 62
IS11c
IS 3c
IS 3c
IS11c
IS11c
IS11a
IS11c
IS11c
IS11a
IS11c
IS11a
56
Frýdlant n.O.
Baška
Příbor, Baška
Luboměř
Lubomuka
Kunčice
Nenkovice
Podjarních hutníků
Bezručova
Jiráskova
Lubomuka
Kvítek
Lesní
Nové Tuhy
Staré Tuhy
Zámecká
Mlýnská
Mlýnská
Na Hrádkovém
Na Hrádkovém
Na Hrádkovém